

Załącznik nr 3

Dokumentacja fotograficzna

Fot. nr 1 Pompowanie otworu PP5



Fot. nr 2 Zabezpieczenie piezometru PP5



Fot. nr 3 Odpady zidentyfikowane na badanym obszarze w marcu 2021 r.



Fot. nr 4 Odpady pobrane w listopadzie 2020 r.

