

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Dokumentacja fotograficzna

Spis fotografii

- Fot. 1 Odkrywka fundamentów OD-1
- Fot. 2 Odkrywka fundamentów OD-3
- Fot. 3 Widok dobudówki od strony wschodniej
- Fot. 4 Widok sali i zascenia od strony wschodniej
- Fot. 5 Widok budynku od strony południowej ul. Mościckiego
- Fot. 6 Widok budynku od strony zachodniej
- Fot. 7 Widok narożnika części frontowej z salą widowiskową
- Fot. 8 Widok konstrukcji i pomostów zascenia
- Fot. 9 Widok ściany tylnej widowni
- Fot. 10 Widok wieżby między częścią frontową a salą widowni
- Fot. 11 Widok konstrukcji dachu nad widownią
- Fot. 12 Widok konstrukcji dachu i sufitu nad widownią
- Fot. 13 Widok korytarza na poddaszu
- Fot. 14 Widok podwyższenia stropu na poddaszu
- Fot. 15 Widok konstrukcji nośnej sceny
- Fot. 16 Widok budynku przystającego na działce nr 268
- Fot. 17 Widok budynku przystającego na działce nr 268
- Fot. 18 Widok budynku przystającego na działce nr 268
- Fot. 19 Widok budynku przystającego na działce nr 269
- Fot. 20 Widok budynku przystającego na działce nr 269
- Fot. 21 Widok budynku przystającego na działce nr 269



Fot. 1 Odkrywka fundamentów OD-1



Fot. 2 Odkrywka fundamentów OD-3



Fot. 3 Widok dobudówki od strony wschodniej



Fot. 4 Widok Sali i zascenia od strony wschodniej



Fot. 5 Widok budynku od strony południowej ul. Mościckiego



Fot. 6 Widok budynku od strony zachodniej



Fot. 7 Widok narożnika części frontowej z salą widowiskową



Fot. 8 Widok konstrukcji i pomostów zascenia



Fot. 9 Widok ściany tylnej widowni



Fot. 10 Widok więzby między częścią frontową a salą widowni



Fot. 11 Widok konstrukcji dachu nad widownią



Fot. 12 Widok konstrukcji dachu i sufitu nad widownią



Fot. 13 Widok korytarza na poddaszu



Fot. 14 Widok podwyższenia stropu na poddaszu



Fot. 15 Widok konstrukcji nośnej sceny Kinoteatru



Fot. 16 Widok budynku przystającego na działce nr 268