

Łódź, dnia 6 sierpnia 2008 r.



**Łódzki Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
w Łodzi**

WZ-5595/64-2/08

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137), po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku zlokalizowanego w Tomaszowie Mazowieckim, przy Placu Kościuszki 18”, sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego inż. Wiesława Sienkiewicza nr upr. 15/04/R/C oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Aleksandra Migutę nr upr. 439/2001, z określonymi następującymi wskazaniami:

1. dobudowania klatki schodowej w konstrukcji żelbetowo – murowanej, zapewniającej możliwość ewakuacji z każdej kondygnacji przedmiotowego budynku,
2. usunięcia polepy w stropie nad parterem pod salą kameralną, oraz pod pracownią bibliografii regionalnej, a także na całej powierzchni stropu nad pierwszym piętrem i zastąpienie jej warstwą wełny mineralnej,
3. wykonania korytarza łączącego piwnicę z dobudowaną klatką schodową,
4. wykonania schodów w dobudowanej klatce schodowej jako żelbetowych, monolitycznych, typu płytowego,
5. wyposażenia budynku w system sygnalizacji pożaru,
6. zabezpieczenia wejścia do piwnicy przed omyłkowym zejściem podczas ewakuacji,

wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku zlokalizowanego w Tomaszowie Mazowieckim, przy Placu Kościuszki 18” tzn. w inny sposób niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pod warunkiem:

1. wpięcia przedmiotowego budynku w monitoring pożarowy Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Mazowieckim,
2. oddzielenia poddasza od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami w klasie odporności ogniowej EI 30.

UZASADNIENIE

Stanowisko w przedmiotowej sprawie podjęto po zapoznaniu się z treścią przedłożonej dokumentacji w postaci:

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM